

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PRIMER PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0040-43	FECHA:	23/11/2025



SUSTITUCION DE LAMINA




SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO




SUSTITUCION DE PISO GRANITO



SUSTITUCIÓN DE BALCON



SUSTITUCIÓN DE CANAL



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

