

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHIP CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	23/10/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL





FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO A PISO GRANITO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO A PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancelan las hojas de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHIP CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	23/10/2025



FOTO 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y LAVAMANOS



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y LAVAMANOS




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL




FOTO 11: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO 12: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

