

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuitnom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0046-41	FECHA:	05 de Junio de 2025




Foto 1: Mantenimiento de estructura portante de metal




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deming H. Nam

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director

