

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuitnom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0046-41	FECHA:	20 de Agosto de 2025



Foto 1: Mantenimiento de estructura portante de metal



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 6: MANTENIMIENTO PUERTAS Y PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominico H. Rivas

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

