

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0053-43	FECHA:	24/10/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 3: Instalación de azulejo en estufa rural



FOTO 4: Instalación de azulejo en estufa rural



FOTO 5: Repello en paredes



FOTO 6: Repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0053-43	FECHA:	24/10/2025




FOTO 7: Sustrucción de piso de granito



FOTO 8: Sustrucción de piso de granito




FOTO 9: Sustrucción de balcones de metal




FOTO 10: Sustrucción de balcones de metal



FOTO 11: Sustrucción de puerta



FOTO 12: Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

