Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0738-41	FECHA:	04/06/2025



Foto1: Sustituciòn de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustituciòn de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustituciòn de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustituciòn de estructura de soporte de metal por metal

Foto 5: Sustituciòn de estructura de soporte de metal por metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público