

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBOCH ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0757-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 1.00 metro de ancho por 2.10 metros de alto




Foto 2: Mejoramiento a puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 1.00 metro de ancho por 2.10 metros de alto




Foto 3: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 4: Sustrucción de muro perimetral de tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Sustrucción de canal de metal



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arnoldo Arce

Firma y sello del Presidente de la ORP



Abelardo Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

