

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4879-41	FECHA:	4/06/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote estructural rojo para lámina troquelada calibre 26




Foto 3: Sustrucción de vidrios de 24 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho




Foto 4: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 6: Resane de muros con grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4879-41	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de inodoros y sus accesorios




Foto 2: Sustitución de chorro



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de lámparas tipo LED




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---