

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5990-43	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Mejoramiento de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal de 0.80 centímetros de ancho por 2.10 metros de alto



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE VENTANAS DE METAL



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-5990-43	FECHA:	29/08/2025




Foto1: Sustrucion de inodoro y sus accesorios




Foto 2: Reparacion de muros y techos de servicio sanitario



Foto 3: Sustrucion de focos tipo led




Foto 4: Sustrucion de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Mejoramiento de paredes y sernido de muros

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

