



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Checoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 16- 0768- 41	FECHA:	20/06/2025



Antes: Renglon de ventanas, se sustituirán los vidrios ya que se encuentran en mal estado



Antes: renglón Reparación de cocina, se realizará un mantenimiento a la estufa rural



Antes : sustitución de la estufa rural



Antes: Muro perimetral se reforzará para ensamblar la malla



Antes: se realizará la reparación de la malla juntamente con tubo galvanizado.



Antes: sustitución de estufa rural completa incluyendo chimenea y plancha de metal de tres ornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público