

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EDRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Nueva Reforma, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-17-0006-42	FECHA	06 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: Sustitución de malla galvanizada y tubo PVC.



Foto 2: Sustitución de portón de metal, por portón de metal de 3.80m. X 1.75 m.



Foto 3: Sustitución de mallas, por láminas triangulares aluzinc calibre 26



Foto 4: Pinturas en muros interiores a interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de Vidrios de 40 X 26 centímetros

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el registro.


Firma y sello del Director de la Oficina




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEPENDENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Nueva Reforma, Santa Eulalia, Huautla de Zaragoza.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0008-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Observaciones: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

<p>Firma y Sello del Presidente de la COT</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--