

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0009-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Sustitución de puertas de metal de 3.06 x 1 metros



Foto 5: Sustitución de ventanas de 1 x 0.80 centímetros y Sustitución de balcones de 1 x 0.80 centímetros





Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0009-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 7. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y estructura




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---