

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FLOR DE MAYO, ALDEA CHOJZUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0012-43	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto1: Sustitución de tubo hg y electromalla




Foto 2: Pinturas en muros exteriores e interiores de aulas




Foto 3.1: Sustitución de piso de cemento a piso de granito



Foto 3.2: Sustitución de piso de cemento a piso de granito



Foto 3.3: Sustitución de piso de cemento a piso de granito



Foto 4: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

