

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Monte Limar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monte Limar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0014-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto1: Cambio de techo de cocina, de madera a metal y sustitución de láminas por láminas troqueladas



Foto 2: Mantenimineto de cuneta de cemento, sustitución de parrilla por torta de cemento



Foto 3: Mantenimiento de piso de cemento, sustitución por torta de cemento



Foto 4: mejortamiento de muro perimetral. Colocación de tubos galvanizados y sustitución de mallas.




Foto 5: Mantenimiento y pintada de techo de escuela.



Foto 6: Mantenimiento y pintada de puertas de baños, aulas y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de familia de la EORM Caserio Monte Limar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público