

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0047-45	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE



Foto1: Sustitución de puerta de metal (1.00 metros de ancho por 2.10 metros de alto)




Foto 2: Sustitución de balcones de metal (2.35 metros de alto por 1.52 metros de ancho)




Foto 3: Mejormiento del piso de granito.




Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de barandas de metal.



Foto 6: sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0047-45	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE



Foto7: Mantenimiento de estructuras a puertas.




Foto 8: Mano de obra especializada en albañería (instalación de piso de granito)



Foto 9: Reparación de azulejo en estufa rural.



Foto 10: Sustitución de plancha de metal de 3 ornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--