

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0047-45	FECHA:	OCTUBRE




Foto1: Sustitución de puerta de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Momento en que se esta trabajando el piso.



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de barandas de metal.



Foto 6: sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en el primer de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0047-45	FECHA:	OCTUBRE



Foto 7: Mantenimiento de estructuras a puertas.



Foto 8: Mano de obra especializada en albañería (instalación de piso de granito)



Foto 9: Reparación de azulejo en estufa rural.



Foto 10: Sustitución de plancha de metal de 3 ornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo

