

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0047-45	FECHA:	NOVIEMBRE



Foto1: Sustitución de puerta de metal (1.00 metros de ancho por 2.10 metros de alto)



Foto 2: Sustitución de balcones de metal (2.35 metros de alto por 1.52 metros de ancho)



Foto 3: Mejoramiento del piso de granito.




Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de barandas de metal.




Foto 6: sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo P. YICH TENAM
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0047-45	FECHA:	NOVIEMBRE




Foto 7: Mantenimiento de estructuras a puertas.



Foto 8: Mano de obra especializada en albañería (instalación de piso de granito)




Foto 9: Reparación de azulejo en estufa rural.



Foto 10: Sustitución de plancha de metal de 3 ornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Santa Eulalia, Huehuetenango.	 Firma y Sello Director General Educativo PRA.
---	---