# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA EULALIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Yich Joyom, Aldea Nank´ultaq |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0048-45 | FECHA: | 04 DE AGOSTO DE 2025 |

Foto1.1: Sustitución de malla galvanizada y tubo hg.

Foto 1.2: Sustitución de malla galvanizada y tubo hg.

Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto

Foto 3: Sustitución de portón de madera, por portón de metal de 2.55 X 2.60 metros

Foto 4: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26

Foto 5: Pinturas en muros exteriores e interiores de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar [illegible].

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo