

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	13 de octubre de 2025



Foto1: Cubiertas de láminas




Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 5.1: Sustitución de ventanas por ventanas corredizos de metal



Foto 5.2: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

<div></div> <div>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Nancultac, Yichjoyom, Huehuetenango</div>	<div></div> <div>DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Nancultac, Yichjoyom, Huehuetenango</div>
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	13 de octubre de 2025



Foto6: Sustitución por un porton de metal




Foto 7: Sustitución de chapas de puertas


Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div> Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa</div> <div></div>	<div> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div> <div></div>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	30 de octubre de 2025




Foto1: Cubiertas de láminas




Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento




Foto 5.1: Sustitución de ventanas por ventanas corredizos de metal



Foto 5.2: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac, Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OFE

DIRECCION

MINISTERIO DE EDUCACION

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

CASERIO YICHJOYOM, ALDEA NANCULTAC, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	30 de octubre de 2025



Foto6: Sustrucción por un porton de metal




Foto 7: Sustrucción de chapas de puertas




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---