

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	19 de noviembre 2025




Foto1: Cubiertas de láminas



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 5.1: Sustitución de ventanas por ventanas corredizos de metal



Foto 5.2: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div></div> <div>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</div> <div>Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Nancultac, Huehuetenango</div>	<div></div> <div>DIRECCION</div> <div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto6: Sustitución por un porton de metal



Foto 7: Sustitución de chapas de puertas




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:





Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.A.F. Yichjoyom, aldea Nancultac, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--