

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ALICIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0830-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1.1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 1.2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 1.3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura 1 X 2.10 metros

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hidalorenza Mateo Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

