

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojunil, Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0844-43	FECHA:	29/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Sustitución de Canal



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma y Sello Director

Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRM-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojunil, Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0844-43	FECHA:	29/07/2025



Foto 7: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 8: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

