

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO B'OLOLAQ, ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0852-43	FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2025




Foto1.1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 1.2: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 1.3: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas



Foto 2.1: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal



Foto 2.2: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal





Foto 2.3: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

