

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO B'OLOLAQ, ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0852-43	FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2025




Foto1.1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas



Foto 1.2: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 1.3: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 2.1: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal




Foto 2.2: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal




Foto 2.3: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---