

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5177-41	FECHA:	11/09/2025




Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL (2.25 METROS x 2 METROS



Foto 2.1 : SUSTITUCION O REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, CORREDOR DE COCINA



Foto 2.2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, CORREDOR DE BAÑOS.



Foto 2.3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.




Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS BODEGAS Y COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5177-41	FECHA:	11/09/2025




Foto 5: SUSTITUCIÓN BALCONES DE METAL



Foto :




Foto :



Foto :



Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

