

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5177-41	FECHA:	18/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL (2.25 METROS x 2 METROS)



Foto 2.1 : SUSTITUCION O REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, CORREDOR DE COCINA



Foto 2.2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, CORREDOR DE BAÑOS.



Foto 2.3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS BODEGAS Y COCINA




Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5177-41	FECHA:	18/11/2025



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCION DE CHAPAS MARCA YALE



Foto 7: SUSTITUCIÓN BALCONES DE METAL



Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

