

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5177-41	FECHA:	24/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL (2.25 METROS x 2 METROS)




Foto 2.1 : SUSTITUCION O REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, CORREDOR DE COCINA




Foto 2.2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, CORREDOR DE BAÑOS.



Foto 2.3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS BODEGAS Y COCINA




Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5177-41	FECHA:	24/11/2025




Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTAS DE BAÑO



Foto : 6: SUSTITUCION DE CHAPAS MARCA YALE



Foto : 7: SUSTITUCION BALCONES DE METAL




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div>Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia</div> <div></div>	<div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div> <div></div>
---	--