

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTÍN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5745-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 1.1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA TERNIUM CALIBRE 26



Foto 1.2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA, PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 2.2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3.1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES




Foto 3.2: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 3.4: REPARACIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5745-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS 40 CENTIMETROS POR 50 CENTIMETROS



Foto




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Q. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Púb. 
