

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Santa Eulalia                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CERRO MALTÍN, ALDEA TEMUX GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-5745-43 | FECHA:                         | 24/11/2025                              |



Foto 1.1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA TERNIUM CALIBRE 26



Foto 1.2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA, PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 2.2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3.1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 3.2: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 3.4: REPARACIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Santa Eulalia                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-5745-43 | FECHA:                         | 24/11/2025                              |




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS 40 CENTIMETROS POR 50 CENTIMETROS

Foto

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.