

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZABAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0011-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de chapa



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustrucción de vidrios




Foto 6: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZABAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0011-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 8: Sustitución de piso de granito




Foto 9: Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución inodoro



Foto 12: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CASERIO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL
CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZABAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0011-42	FECHA:	6/06/2025




Foto 13: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 14: Sustitución de focos ahorradores



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 17: Repello en muro




Foto 18: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO