



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0019-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA (2.10 MTS DE ALTO X 1 MTS DE ANCHO)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL 1.90mx1.55m (1 balcon), 2.32mx1.55m (2 balcon), 2.29mx1.55m (1 balcon), 2.30mx1.55m (1 balcon), 2.31mx1.55m (1 balcon)



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: REPARACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO



Foto 5: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0019-43	FECHA:	19/09/2025



Foto7: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE TUBOS, CAMBIO DE FOSA SEPTICA, PINTURA



Foto 8: SUSTITUCION DE INODOROS




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a la vez se agregan más de hojas.

 Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---