

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0020-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE DE PUERTA (2.10m de alto * 1.00m de ancho)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO AULA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO PATIO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0020-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 7: SUSSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público