

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZÁBAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de puerta (260 cms. de alto * 90 cms. de ancho)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

CASERIO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZÁBAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustrucción de piso de granito



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 10: Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 11: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CASERIO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público