

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0027-41	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUERLA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0027-41	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustitución de deposito de agua 2500 lt



Foto 10: Sustitución de bomba de agua



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores




Foto 12: NUEVO RENGLO. Sustitución de Repello en Muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

