

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palajachuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0943-41	FECHA:	6 junio de 2,025



Foto1: Sustitución de lámina en mal estado




Foto 2: Sustitución de lámina en mal estado.



Foto 3: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 4: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 5: Sustitución de canal de agua



Foto 6: Sustitución de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público