

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palajachuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0943-41	FECHA:	7 de julio de 2,025



Foto1: Desmontaje del techo



Foto 2: Desmontaje del techo.




Foto 3: Desmontaje del techo.




Foto 4: Desmontaje del techo.





Foto 5: Desmontaje de vigas.



Foto 6: Sustitución de estructura y techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público