

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a EORM. Aldea Piol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0945-41	FECHA:	6/08/2025



Foto 1: Sustrución de Portón de la entrada principal



Foto 2: Sustrución de piso de concreto ya finalizado




Foto 3: Sustrución de deposito de agua ya en función



Foto 4: Sustrución de pilas de concreto en uso



Foto 5: Sustrución de malla galvanizada



Foto 6: Sustrución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a EORM. Aldea Piol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0945-41	FECHA:	6/08/2025



Foto 7: vidrios colocados en las ventanales



Foto 8: pinturas ya aplicadas en las paredes



Foto 9: Sustitución de porton en la entrada principal




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

