

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chequequix I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0948-41	FECHA:	6/06/2025




Foto 1: Instalación de puerta




Foto 2: Mejoramiento de techo



Foto 3: Mejoramiento de balcones




Foto 4: Mejoramiento y sustitución de piso




Foto 5: Mejoramiento de ventanas




Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chequequix I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0948-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Instalación de portones




Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Mantenimiento de balcones




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO San Sebastián H., Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chequequix I
---	---	--	--