

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1652-41	FECHA:	31 DE JULIO 2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA (COMPRA Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA)




Foto 2: COMPRA DE DEPÓSITOS DE AGUA PARA LA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO (COMPRA Y COLOCACIÓN DE PISO)




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR TUBOS DE METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no se debe exceder el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Tziminás, Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Tziminás, Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango