

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO TUISAKCHIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUISAKCHIM SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 1653 - 41	FECHA:	6 DE JUNIO DE 2025



1. IMPERMEABILIZACION DE LOSA




2. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



3. REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO



2. REPARACION DE RED DE DRENAJE



5. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



6. SELLADO DE GRIETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

