

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO TUISAKCHIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUISAKCHIM SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 1653 - 41	FECHA:	6 DE AGOSTO DE 2025



1. IMPERMEABILIZACION DE LOSA




2. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




2.1. REPARACION DE PAÑUELO



3. REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO



4. REPARACION DE RED DE DRENAJE



5. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO TUISAKCHIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUISAKCHIM SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 1653 - 41	FECHA:	6 DE AGOSTO DE 2025



6. SELLADO DE GRIETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la COPB	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--