

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO TUISAKCHIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUISAKCHIM SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 1653 - 41	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



1. IMPERMEABILIZACION DE LOSA



2. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



2.1 REPARACION DE PAÑUELOS



3. REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO




4. REPARACION DE RED DE DRENAJE




5. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COPB



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO TUISAKCHIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUISAKCHIM SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 1653 - 41	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



6. SELLADO DE GRIETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB


Firma y Sello Director Centro Educativo Público