Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025.



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Baños sanitarios en malas condiciones, se va a convertir a baños labables

Foto 3: Descripción: se va a corregir y cambiar las tuberias de las bajadas de aguas fluviales ya que estan muy dañadas.

Foto 4: circulacion en malas condiciones



Foto 5: servicio de agua entubada y pilas en malas condiciones

Foto 6: Sustitucion de plancha y mejoramiento de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPADE

E.O.R.M CASERIO TIMULUJ
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
MUNICIPIO DE TECTITAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO TIMULUJ
DIRECCIÓN
TECTITAN
HUEHUETENANGO