

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2025.



Foto 1: Se Estaba cambiando la lamina del techo de la escuela




Foto 2: Se estaba cambiando la lamina del techo del baño y estaban pegando Azulejos adentro



Foto 3: Descripción: se estaban componiendo las bajas de aguas fluviales



Foto 4: Se estaban colocando malla para la circulacion



Foto 5: pila de concreto nuevas se estaban instalando.




Foto 6: Sustitucion de chancha nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2025.



Foto 1: Se estaba mejorando el piso del corredor de la escuela



Foto 2: Reemplazando taza sanitaria

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

