

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOTANÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0021-45	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS



Foto 2: COLOCACIÓN DE PORTÓN DE METAL FINALIZADO



Foto 3: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (PILA)




Foto 4: MURO PERIMETRAL CON MALLA Y TUBO GALVANIZADOS.




Foto 5: PINTURA EN EXTERIORES



Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del representante de la O.P.F.</p>	  <p>Firma y Sello Director de Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANAN	DIRECCIÓN DEL	ALDEA TOTANAN
CÓDIGO DEL	13-21-0021-45	FECHA:	30/05/2025



Foto 7: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA TROQUELADA FINALIZADA



Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 9: COLOCACIÓN DE BALCÓN FINALIZADO



Foto 10: SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN FINALIZADOS



Foto 11: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (TINACO) FINALIZADA



Foto 12: ENTREGA DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la Comunidad de Padres de Familia

Firma y Sello del Representante de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

