

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Guayabal, Aldea Totanan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0017-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Balcones de estructura metalica




Foto 2: Pintura interna y externa



Foto 3: Plancha para cocina



Foto 4: Baños lavables



Foto 5: Deposito de agua



Foto 6: Circulación y canales de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. ☐ Hojas de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

