

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Tectitan                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Guayabal, Aldea Totanan |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-0017-43 | FECHA:                         | 22/07/2025                     |



Foto 1: Balcones de estructura metalica



Foto 2: Pintura interna y externa




Foto 3: Plancha para cocina



Foto 4: Baños lavables




Foto 5: Deposito de agua




Foto 6: Circulación y canales de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OAF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro

