

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0019-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 2: Sustitución de inodoro.



Foto 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 4: Mejoramiento de barandas de metal



Foto 5: Mejoramiento de balcones de metal en ventana en ambos lados.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

