

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Tectitán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Naranjales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-0019-43 | FECHA:                         | 15/08/2025        |



Foto1: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 2: Sustitucion de inodoro.



Foto 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 4: Mejoramiento de barandas de metal



Foto 5: Mejoramiento de balcones de metal en ventana en ambos lados.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

