

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0019-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Se sustituyó la tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 2: Se sustituyó el inodoro.



Foto 3: Se sustituyó la plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 4: Se mejoraron las barandas de metal



Foto 5: Se mejoraron los balcones de metal en ventana en ambos lados.



Foto 6: Se repara el muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--